

《広がる測定用途》

内径測定（ボアゲージ使用）



外径測定（比較測長機使用）



ねじ有効径測定（簡易比較測長機使用）



平行度測定（てこ式プローブ使用）



振れ測定（てこ式プローブ使用）



段差測定（デプスゲージ使用）




三針法によるねじ有効測定（比較測長機使用）



QRコードでワーク情報管理が可能




《多彩な画面レイアウト》




管理限界表示


[ダイヤル表示]



[バーグラフ表示 (中央)]




[バーグラフ表示 (左)]
(外径測定)



[カーソル表示]

上段：実測値表示



下段：振れ表示 (MAX-MIN)

[バーグラフ表示 (中央)]
(振れ測定)